

常熟市工业危险废物产生单位  
污染防治工作责任制

企业名称：大金新材料（常熟）有限公司

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体污染防治法》及有关法律、法规，保护环境，结合本公司实际情况，制定《危险废物污染防治责任制度》。

1、遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时规定”，做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的有机统一。

2、公司主要负责人是危险废物管理工作的第一负责人，对本公司环境保护工作负全面的领导责任，并引导其稳步向前发展。设立以主要负责人为首、各部门领导组成的污染防治工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策、监督和协调。

3、安全环境部是危险废物管理工作归口管理部门，负责公司日常管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。

4、各部门对所属区域产生的危险废物管理工作负全面的领导责任；各部门必须把危险废物管理工作纳入本部门管理工作中。全体员工应自觉遵守国家、地方和公司颁发的各项环境保护规定，稳定生产装置，规范生产工艺流程，减少生产过程中污染物的排放。

5、各部门危险废物管理工作责任

5.1 第一负责人

公司总经理是危险废物管理的第一负责人，对本公司危险废物管理负全面的领导责任，并引导危废管理稳步向前发展。

5.2 危险废物管理小组

设立以总经理为组长、安环部、统合生产中心组成的危险废物管理小组，对公司的各项危废管理工作进行决策、监督和协调。

小组成员	姓名	职务	办公室电话/手机
组长	何才银	总经理	/
副组长	陈晓	安全环境部长	0512-52081230
副组长	盛晔	统合生产中心副部长	0512-52081193
成 员	王宇成	环境GL	0512-52081226
	金欢	废弃物担当	0512-52081226

## 5.3 危险废物管理小组职责：

### 5.3.1 组长：

- ①对公司危险废物管理小组工作负全面的领导责任，指导和监督公司危险废物管理工作。
- ②审查和批准公司危险废物污染防治计划，并监督其实施；
- ③审查、批准公司危险废物管理制度、文件和各类报表。
- ④主持公司危险废物污染管理小组工作，对公司危险废物污染防治工作作出决策，确保公司生产建设与危险废物污染防治同步协调发展，做到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

### 5.3.2 副组长：安环部长

- ①在总经理的直接领导下，负责主持危险废物管理职能机构的日常工作。
- ②全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。
- ③审批危险废物管理制度，并监督检查、协调其实施。
- ④组织危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。
- ⑤组织开展公司危险废物污染防治宣传教育和保护业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。

### 5.3.3 副组长：综合生产中心副部长

- ①全面了解公司危险废物综合利用、处理和污染现状及其变化规律。
- ②组织并协调公司危险废物污染防治宣传教育和保护业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质，确保生产现场废弃物的合规分类；
- ③参与危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。

### 5.3.4 成员：

具体负责公司危险废物的收集、分类整理、贮存、转运、转移、综合利用，落实危险废物污染管理小组各项工作的实施情况。

## 5.4 安环部

- (1) 组织开展主持公司危险废物污染防治日常工作。建立管理网络、档案、台帐，完善保护管理体系；监督各部门的污染物防治情况；
- (2) 组织开展公司危险废物污染防治宣传教育和保护、业务培训，提高公司员工危险废物污染防治素质。
- (3) 定期组织危险废物污染事故应急演练工作。
- (4) 参与危险废物污染事故调查，按“事故四不放过”原则，向公司提出调查报告和处理建议。

## 5.5 综合生产中心

- (1) 落实危险废物按国家相关规定进行收集、贮存具体情况。
- (2) 对生产系统开、停车和事故状态下的污染物堆存要采取有效防范、应急措施，避免污染环境；
- (3) 落实危险废物储存点的日常检查，不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识。
- (4) 负责公司危险废物处置设施的日常运行及处理台账的记录。

## 5.6 其他相关部门

- (1) 配合安环部开展公司危险废物污染防治日常工作；
- (2) 落实危险废物储存点的日常检查，不得放置其它物品，应配备相关的消防器材及危险废物标识。

# 2024年危险废弃物产生处置情况公示

危废编号	危废名称	产生情况	处置情况	处置去向
HW11 900-013-11	01ME废液	740. 6213	740. 6213	自主焚烧
HW11 900-013-11	甲醇废液	305. 7049	305. 7049	自主焚烧
HW11 900-013-11	有机废液	122. 5646	122. 5646	自主焚烧
HW49 900-041-49	废硅胶	6. 04	6. 04	盈天、永之清、华瑞、杭富、和源、荣望
HW49 900-039-49	废活性炭	10. 291	10. 291	杭富、永之清、中天、华瑞、盈天、荣望
HW45 900-036-45	精馏残液	6. 609	6. 609	华瑞、永之清、荣望、苏伊士、杭富
HW13 265-104-13	物化污泥	1291. 36	1291. 36	荣望、永之清、中天、盈天、苏伊士、华瑞、开拓者、杭富、和源
HW11 900-013-11	废盐	305. 744	305. 744	国投、开拓者
HW50 772-007-50	废催化剂	0	0	/
HW49 900-041-49	废分子筛	0. 112	0. 112	杭富

# 2024年危险废弃物产生处置情况公示

危废编号	危废名称	产生情况	处置情况	处置去向
HW49 900-041-49	含油抹布	5. 129	5. 129	中天、苏伊士、永之清、华瑞、盈天、和源、杭富、荣望
HW03 900-002-03	废药品	0. 025	0. 025	永之清、荣望
HW49 900-047-49	实验室废液	0. 826	0. 826	杭富、荣望、永之清、苏伊士、盈天
HW49 900-041-49	废包装桶	1113	1113	福新、金吉科
HW13 900-015-13	废树脂	2. 474	2. 474	华瑞、苏伊士
HW49 900-041-49	废包装瓶、桶	2. 97	2. 97	荣望、永之清、中天、盈天、苏伊士、华瑞、开拓者、杭富、和源
HW08 900-249-08	废机械油	4. 212	4. 212	荣望、和源、杭富、华瑞、苏伊士、永之清、盈天
HW13 265-104-13	生产废水生化污泥	0. 429	0. 429	华瑞
HW12 900-299-12	涂料废物	0. 383	0. 383	华瑞、盈天、杭富、荣望
HW49 900-041-49	废包装袋	37. 639	37. 639	荣望、永之清、中天、盈天、苏伊士、华瑞、开拓者、杭富、和源

职 责	担当部门	
	危废产生部门	安全环境部
现场危废产生分类存放	●	○
危废公司内转移	○	●
危废处置单位确认		●
危废管理计划及转移申请办理		●
危废日常转移联单填报及月度申报		●
危废进出库台账记录		●
政府检查对应	○	●
危废存放情况检查	○	●

注： ●表示主要担当部门  
○表示协助担当部门